

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «Сургутская
филармония»

Я.С. Черняк
« » 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»

1.2. Адрес объекта: 628408, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8887,3 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6700 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта (Реконструкция) 2012г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в рамках муниципальной программы «Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 года»*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», краткое наименование МАУ «Сургутская филармония»,

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры и туризма Администрации г. Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628408, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д.8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - культура.

2.2 Виды услуг: деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества, деятельность в области концертных и театральных залов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **1100**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пассажирским транспортом до остановки «Филармония» 50 м (ул. Республики четная сторона), остановка «Техноцентр» 270 м (ул. Республики нечетная сторона), - № 34,10,26,47,95,96; «Дом советов» 512 м. (ул. Энергетиков четная сторона) – № 1,5,8,15,21,45,51,31,33,35,71;

«ул. Энгельса» 384м (ул. Энгельса четная сторона), «ул. Энгельса» 252 м. (ул. Энгельса нечетная сторона) – № 4,10,51,52,95,96;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту на маршрутах– № 26, 4, 47, 1, 5, 45, 10, 15, 26, 8.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Филармония» **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – перепады высот существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов – временно недоступна (ВНД)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках муниципальной программы «Доступная среда» г. Сургута на 2014-2030 года».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной допустимости для следующих категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно условно (ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: на официальном сайте муниципального учреждения <http://sfil.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора МАУ «Сургутская филармония»

«04» апреля 2017 г. Я.С. Черняк

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное учреждения «Сургутская филармония»

1.2. Адрес объекта: 628408, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8887,3 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6700 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта (Реконструкция) 2012г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в рамках муниципальной программы «Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 года».*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», краткое наименование МАУ «Сургутская филармония»,

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры и туризма Администрации г.Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628408, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д.8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - культура.

2.2 Виды услуг: деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества, деятельность в области концертных и театральных залов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пассажирским транспортом до остановки «Филармония» 50 м (ул. Республики четная сторона), «Техноцентр» 270 м (ул. Республики нечетная сторона), «Дом советов» 512 м. (ул. Энергетиков четная сторона), «ул. Энгельса» 384м (ул. Энгельса четная сторона), «ул. Энгельса» 252 м. (ул. Энгельса нечетная сторона) - № 4; 1;8;5;15;45;47;51; 10; 26; 95; 96;31;33;35;71; маршрутное такси «Аура»(25 мкр).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту на маршрутах– № 26, 4, 47, 1, 5, 45, 10, 15, 26, 8.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Филармония» 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – перепады высот существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Капитальный ремонт

	т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора С.В. Болотнов, тел.: (3462)52-18-10

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «Сургутская
филармония»

Я.С. Черняк
« 01 » 10 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

г.Сургут
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » ____ 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»

1.2. Адрес объекта: 628408, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8887,3 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6700 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта (Реконструкция) 2012г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в рамках муниципальной программы «Доступная среда г.Сургута на 2014-2030 года»*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», краткое наименование МАУ «Сургутская филармония»,

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628408, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д.8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: трехэтажное здание с подвалом, чердаком и инженерными коммуникациями: энергоснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация.

Основные входы в большой зрительный зал вместимостью 814 человек предусмотрены из фойе первого и второго этажей. Вход на балкон большого зала предусмотрен из фойе третьего этажа. Входы в малый зал на 234 места предусмотрены из фойе второго этажа. На первом этаже здания расположен бар на 50 мест для обслуживания зрителей во время антракта. В подвальном помещении расположены: художественная мастерская, столярная мастерская, складские помещения, туалетные комнаты.

На первом этаже размещена вестибюльная группа помещений: гардероб для посетителей, кассы, кабинет главного администратора, пост охраны. Также на первом этаже размещены: накопительное помещение для больших гастролирующих коллективов, помещение для руководителей этих коллективов, помещение для техников сцены, бар, туалеты, душевые, швейная мастерская, мини прачечная.

постановочной группы, туалеты, бар для артистов, многофункциональный зал (Арт – бар), имеющий в своем составе загрузочную, доставочную, моечную столовой посуды, обеденный зал, рассчитанный на 130 посадочных мест.

На третьем этаже расположены: репетиционные кабинеты, помещение для вокального коллектива, комнаты для оркестровых коллективов, театральный класс, музыкальный класс, балкон большого зала, фойе с баром для отдыхающих посетителей, раздевалки с душевыми и туалетами.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пассажирским транспортом до остановки «Филармония» 50 м (ул. Республики четная сторона), остановка «Техноцентр» 270 м (ул. Республики нечетная сторона) - № 4,10,26,47,95,96;

«Дом советов» 512 м. (ул. Энергетиков четная сторона) - № 1,5,8,15,21,45,51,31,33,35,71;

«ул. Энгельса» 384 м (ул. Энгельса четная сторона), «ул. Энгельса» 252 м. (ул. Энгельса нечетная сторона) - № 4,10,51,52,95,96;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – № 26,4,47,1,5,45,10,15,26,8.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Филармония» 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – перепады высот существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»	1, 2	1,2,3,4, 5
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»	3,4,5,6,7	6-15

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»	8,9,10,11	16-22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»	12,13	23-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	14	26,27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»	1	1, 2, 3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - физическая доступность для всех категорий инвалидов – временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках муниципальной программы «Доступная среда» г. Сургута на 2014-2030 года» Выполнение мероприятий по доступности объекта предусмотрено на 2018 год. Планируется проведение организационно-технических мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной допустимости для следующих категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____ 201 г.

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией.

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Соколова Л.Е.

4.4.5. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru> (Жить вместе), на официальном сайте муниципального учреждения <http://sfil.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Заместитель директора МАУ «Сургутская филармония» С.В. Болотнов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный инженер МАУ «Сургутская филармония» М.В. Болотнов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по охране труда 1 кат. МАУ «Сургутская филармония» А.В. Кузьмицкая

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть»

(Должность, Ф.И.О.)

Филатов С.И.

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Соколова Л. Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

І Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
«МАУ «Сургутская филармония» г. Сургут, ул. Энгельса, дом 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-		-			
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1,2,3	Высота бордюров по краям пешеходных путей 0,10м, частично разрушен бордюрный камень. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля, направления движения перед лестничным маршем за 0,8м	К,О,С Все С	Снизить высоту бордюров по краям пешеходных путей до 0,5м, восстановить бордюрный камень. Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Нанести тактильные полосы, предупреждающие об изменении профиля, направления движения перед лестничным маршем, пандусом за 0,8м.	Капитальный ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2	4,5	Соответствует нормативам.	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Капитальный ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ВНД	1,2	1,2,3,4,5	Капитальный ремонт

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) в МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

«МАУ «Сургутская филармония», г. Сургут, ул. Энгельса, дом, 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Отсутствуют двухуровневые поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение, выступающее за лестничный марш на 0,30 м.	Все	Установить двухуровневые поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение, выступающее за лестничный марш на 0,30 м.	Капитальный ремонт
					Ступени лестницы скользкие при намокании и низких температурах.	Все	Установить противоскользящее покрытие ступеней.	
					Отсутствует промежуточный поручень на лестничном марше шириной более 4 м.	Все	Установить промежуточный поручень на лестничном марше.	
					Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени лестничного марша.	С	Нанести контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени лестничного марша.	Капитальный ремонт
					Отсутствует закругление ребра ступени радиусом 0,05 м	О,С	Произвести закругление лестничных ступеней радиусом 0,05.	

2.2	Пандус (наружный)	нет	4	7,8 9	Отсутствуют двухуровневые поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение, выступающее наклонной части на 0,30 м. Отсутствуют маркированный контрастный цвет с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил.	К,С,О С	Установить двухуровневые поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение, выступающее за наклонную часть на 0,30 м. Нанести маркированный контрастный цвет с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса, предупредительные полосы об окончании перил.	Капитальный ремонт
					Отсутствуют колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,05м по продольным краям маршей пандуса. Поверхность скользкая при намокании и низких температур. Отсутствует навес.	К Все	Установка колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,05м по продольным краям маршей пандуса. Установить противоскользящее покрытие поверхности пандуса. Установить навес.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	10	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствует подогрев покрытия. Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий (колон).	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть подогрев покрытия. Предусмотреть предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий (колон) в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта.	Капитальный ремонт
2.5	Дверь (входная)	есть	6	10, 11, 12, 13	Отсутствует фиксатор в положении «закрыто», «открыто» Высота порога более 0,014м.	К,С,О К	Установить фиксатор в положении «закрыто», «открыто». Понизить высоту порога до 0,014м.	Капитальный ремонт

2.5	Тамбур	есть	7	14, 15	Отсутствует дренажные решетки, противоскользящие покрытие.	Все	Установить дренажные решетки, противоскользящие покрытие.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ступени лестницы скользкие при намокании и низких температурах. Поверхность пандуса скользкая при намокании и низких температурах. Отсутствует навес. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствует подогрев покрытия. Отсутствует противоскользящее покрытие перед дверью. Отсутствуют дренажные решетки, противоскользящее покрытие в тамбуре.	Все	Установить противоскользящее покрытие ступеней. Установить противоскользящее покрытие поверхности пандуса. Установить навес. Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть подогрев покрытия. Установить противоскользящее покрытие. Установить дренажные решетки, противоскользящее покрытие в тамбуре.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	3,4,5,6,7	6-15	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) и МГН временно недоступен (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности может быть повышен до доступно условно (ДУ).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

«МАУ «Сургутская филармония» г. Сургут, ул. Энгельса, дом 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	16, 17, 18	Отсутствуют информационная мнемосхема.	Все	Оборудовать информационную мнемосхему.	Капитальный ремонт
					Отсутствуют тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы за 0,6м, визуальные элементы, информационные табло и световые маячки.	С	Установить тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы за 0,6м, визуальные элементы, информационные табло и световые маячки.	
					Отсутствуют поручни на путях следования.	Все	Установить поручни на путях следования.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	19, 20	Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным удлинением поручней, выступающие за лестницу на 30	Все	Установить двухуровневые поручни с безопасным удлинением поручней, выступающие за лестницу на 30 см.	Капитальный ремонт

				см.						
				Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени лестничного марша.	Все	Нанести контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени лестничного марша.				Капитальный ремонт
				Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней.	С	Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней.				Капитальный ремонт
				Первая и последняя ступени лестничного марша не имеют контрастного или фактурного выделения.	С	Оборудовать первую и последнюю ступени лестничного марша контрастным или фактурным выделением.				Капитальный ремонт
				Отсутствует поручень второго уровня на боковой стене.	Все	Установить поручень второго уровня на боковой стене.				
				Ступени скользкие при намокании.	Все	Установить противоскользящее покрытие.				
				Лестничный марш не продублирован пандусом или подъёмным устройством.	О,К	Лестничнй марш продублировать пандусом или подъёмным устройством.				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-				-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-				-	
3.5	Дверь	есть	10	20	К,О,С	Установить фиксатор в положение (открыто/закрыто).				Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	21, 22	На путях эвакуации (перед тамбуром, перед эвакуационной дверью) имеются перепады высот (высота до 0,7 м, глубиной 0,9 м). Размеры площадок за дверью эвакуационного выхода не соответствуют нормативам.	К, О, С К	На путях эвакуации установить перепады высот до нормативного уровня доступности. Распирить площадку за дверью эвакуационного выхода.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует незадымляемая зона, оборудованная секторной связью.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной секторной связью.	Капитальный ремонт
					Отсутствуют информационная мнемосхема.	Все	Оборудовать объект информационной мнемосхемой.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ВНД	8,9,10,11	17-22	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности может быть повышен до доступного условно (ДУ).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
«МАУ «Сургутская филармония» г. Сургут, ул. Энгельса, дом 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют информационные таблички о назначении дублированные рельефными знаками.	Все	Разместить информационные таблички о назначении дублированные рельефными знаками	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	23, 24	Отсутствует к сцене пандус или подъемное устройство.	Все	Предусмотреть на сцену пандус или подъемное устройство.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	13	25	В гардеробе отсутствует выделенное место обслуживания инвалидов – колясочников с высотой стойки не более 0,8 м.	К	Оборудовать в гардеробе места обслуживания инвалидов – колясочников с высотой стойки не более 0,8 м.	Капитальный ремонт
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении дублированные рельефными знаками.		Разместить информационные таблички о назначении дублированные рельефными знаками.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	12,13	23,24,25	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности может быть повышен до доступно условно (ДУ).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

«МАУ «Сургутская филармония» г. Сургут, ул. Энгельса, дом 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	26, 27	Отсутствует система двусторонней связи.	Отсутствует система двусторонней связи.	Капитальный ремонт
					Отсутствуют, откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	Установить, откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	
					Отсутствуют тактильные напольные направляющие.	Установить тактильные напольные направляющие.	
					Увеличена высота порога до 0,04	Снизить высоту порога до 0,04м.	

5.2	Душевая ванная комната	есть	-	-	Оказание услуг в душевой комнате для инвалидов всех групп не осуществляется	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система двусторонней связи. Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует тактильные напольные направляющие. Увеличена высота порога до 0,04м.	Все	Установить систему двусторонней связи. Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене. Установить тактильные напольные направляющие. Снизить высоту порога до 0,04м.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14	26,27	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности может быть повышен до доступно условно (ДУ).

І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

«МАУ «Сургутская филармония» г. Сургут, ул. Энгельса, дом 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
							Капитальный ремонт
							Капитальный ремонт
							Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего помещения и свободно передвигаться в здании	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего помещения в здании и свободно передвигаться в здании.	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	--	-----	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



ΦOTO 5



ΦOTO 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12





Фото 13



Фото 14



Φοτο 15



Φοτο 16




Фото 17




Фото 18



Фото 19




Фото 20




Фото 21




Фото 22



Фото 23



Фото 24




Фото 25



Фото 26



Фото 27

